COMUNE DI RECANATI

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

PIANO PARTICOLAREGGIATO
COLLE DELL'INFINITO

gruppo di progettazione

tecnico incaricato:
architetto Carlo Brunelli
collaboratori:
architetto Marco Bruschi
geologo Fabio Vita
prof. SN Fabio Taffetani
dott. SN Alice Moresi
responsabile del procedimento:
architetto Jessica Tarducci

le tavole di analisi dalla n.02 alla n.11 sono state redatte dal gruppo di lavoro incaricato dal Comune di Recanati nel 2005 composto da: prof. arch.Salvatore Dierna, arch. Gaia Canti, arch. Marco Stricker e dal collaboratore Andrea Delle Macchie

Il Sindaco	L'Assessore all'urbanistica	Il Segretario generale	Il Dirigente area tecnica
Dott. Antonio Bravi	*Avv. Michele Moretti*	*Dott. Francesco Massi Gentiloni Silvani*	*Dott. Arch. Maurizio Paduano*


SINTESI VALUTATIVA:

ELEMENTI E SISTEMI DI VALORE
ELEMENTI E SISTEMI DI VULNERABILITA' E CRITICITA'
INDIVIDUAZIONE DELL'AMBITO DI MAGGIORE QUALITA' PAESAGGISTICA

Recanati agosto 2020

TAVOLA
11

FATTORI DI QUALITA' PAESAGGISTICA E FATTORI DI RISCHIO E CRITICITA'



FATTORI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA: ELEMENTI FISICI-NATURALI, ANTROPICI, CULTURALI E PERCETTIVI INTERRELATI CUI SI RICONOSCE INTERESSE STORICO, PAESISTICO E AMBIENTALE

PAESAGGIO NATURALE E AGRARIO

- Elementi di buona qualità
- Elementi diffusi non ben strutturati
- Elementi diffusi destrutturati

Aree boscate consolidate

- Bosco xerofilo a Quercus ilex L. e Pinus halepensis Miller
- Bosco mesofilo a Quercus pubescens Willd.
- Bosco mesoigrofilo a Ulmus minor Miller
- Bosco ripariale a Populus nigra L.
- Bosco mesoigrofilo a Ulmus minor Miller con Robinia pseudoacacia L.
- Villa Colloredo

Aree boscate per rimboschimento o rinaturalizzazione

- Rimboschimento xero-termofilo a Pinus halepensis Miller e Rhamnus alaternus L.
- Rimboschimento xero-mesofilo a Pinus halepensis Miller e Quercus ilex L.
- Giardini privati

Aree arbustive

- Arbusteto a Rubus ulmifolius Schott talvolta con alberi di Quercus pubescens Willd
- Arbusteto a Rubus ulmifolius Schott talvolta con alberi di Populus nigra L.
- Oliveto abbandonato con penetrazione di specie autoctone a Quercus pubescens Willd.
- Canneto di Arundo donax L. talvolta con alberi di Populus nigra L.
- Canneto di Arundo donax L.

Praterie post-coltura

- Bacini artificiali con vegetazione idrofitica
- Prateria post-coltura a Inula viscosa (L.) Aiton con Olea europaea L.
- Prateria post-coltura a Inula viscosa (L.) Aiton

Filari

- Filare di Quercus pubescens Willd.
- Filare di Quercus ilex L.; Filare deciduo di Quercus ilex L.
- Filare deciduo di Populus nigra L.
- Filare deciduo di Platanus orientalis L.
- Filare di Robinia pseudoacacia L.
- Filare di Cupressus sempervirens L.
- Filare di Ailanthus altissima (Miller) Swingle

MANUFATTI DI VALORE STORICO/ARCHITETTONICO E/O INTERESSE TESTIMONIALE

- Casali antichi
- Monasteri ed edifici di culto
- Palazzi e ville storiche

FATTORI DI RISCHIO E CRITICITÀ: VARIABILI FISICHE-NATURALI E ANTROPICHE CHE POSSONO CONTRIBUIRE O GIÀ CONTRIBUISCONO AL DEGRADO DELLA QUALITÀ PAESAGGISTICA

RISCHIO E PERICOLOSITÀ IDRO-GEOLOGICA

Indice di Rischio (da P.A.I.)

- Rischio moderato
- Rischio medio
- Rischio elevato

(da P.R.G.)

- Aree frangose a Rischio elevato

Indice di Pericolosità e Tipologia Frane (secondo Varnes) (da P.A.I.)

- **P1** Pericolosità moderata, Scivolamento / Colamento inattivo Frana complessa inattiva D.G.P.V quiescente o inattiva Soliflusso
- **P2** Pericolosità media, Scivolamento / Colamento quiescente; Colamento / Frana complessa Soliflusso D.G.P.V attiva) Soliflusso
- **P3** Pericolosità elevata, Crollo quiescente - Crollo inattivo Scivolamento / Colamento attivo Frana complessa attiva

Forme di versante dovute alla gravità (da Indagine geologica-geomorfologica Giu. 2006)


- Corona di frana e/o degradazione quiescente
- Corona di frana e/o degradazione attiva
- Corpo di frana di tipo scorrimento quiescente
- Corpo di frana di tipo scorrimento attiva
- Area interessata da deformazioni plastiche attive

Forme fluviali e di versante dovute al dilavamento (da Indagine geologica-geomorfologica Giu. 2006)

- Alveo con tendenza all'approfondimento
- Area interessata da dilavamento diffuso

MANUFATTI CHE COSTITUISCONO FATTORE DI DEGRADO PER DIMINUZIONE/QUALITÀ O FORMAZIONE DI BARRIERE VISIVE

- Autodemolizione
- depuratore
- Deposito materiale edile
- Edifici di recente costruzione
- Nuovi nuclei urbani



L'IMMAGINE SULLA SINISTRA RIPORTA L'IDENTIFICAZIONE DI AREE E SINGOLI ELEMENTI CHE COSTITUISCONO FATTORI INTERRELATI CHE VALORIZZANO QUALITATIVAMENTE L'AREA INTERESSATA DALLO STUDIO E DI QUELLI CHE POSSONO CONTRIBUIRE O GIÀ CONTRIBUISCONO AL DEGRADO DELLA QUALITÀ PAESAGGISTICA. LA MAPPA SULLA DESTRA FORNISCE UNA VISIONE SINTETICA DI TALI ELEMENTI: I FATTORI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA SONO EVIDENZIATI IN TONALITÀ AZZURRE/BLU MENTRE QUELLI CHE COSTITUISCONO O POTREBBERO COSTITUIRE, NEL CASO DI PROCESSI IN ATTO, FATTORI DI RISCHIO E CRITICITÀ DELLA QUALITÀ PAESAGGISTICA, SONO EVIDENZIATI IN TONALITÀ GIALLO/ROSSO

NELL'IMMAGINE CHE SEGUE È RIPORTATA UNA GRAFICIZZAZIONE DI COME GLI ELEMENTI, INDIVIDUATI PRECEDENTEMENTE IN QUANTO QUALITATIVI DAL PUNTO DI VISTA STORICO, PAESISTICO E AMBIENTALE, SI DISTRIBUISCONO E DENSIFICANO ALL'INTERNO DELL'AREA. NE RISULTA UNA FORTE CONCENTRAZIONE NELLA ZONA DI VERSANTE CHE SCENDE DAL CENTRO STORICO, CON UNA PROGRESSIVA DIMINUZIONE FINO AL FOSSO RICALE, MENTRE LA ZONA CHE DA TALE FOSSO SI PROLUNGA FINO AL CONFINE SUD E OVEST DEL PIANO NON HA CONCENTRAZIONE DI ELEMENTI DI QUALITÀ FATTA ECCEZIONE PER IL SISTEMA COSTITUITO DAI LAGHETTI COLLINARI E DALLA FORMAZIONE RIPARIALE SITUATO NEL VERSANTE CHE DALLA S.S. CARBONARI SCENDE VERSO LA CONTRADA MATTONATA, SENZA, PERALTRO COLLEGAMENTO VISIVO CON IL CRINALE SU CUI SORGE IL CENTRO STORICO.

